

**I Результаты обследования:**

1 Территория, прилегающая к зданию  
МБОУ СШ №8 г. Липецка  
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Елецкая, д. 63  
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Территория объекта (вход на территорию, территория с лестницами, автостоянка)	есть		IMG_20170329_134140.jpg, IMG_20170329_134147.jpg	Автостоянка посетителей		К, О		
					Вход на территорию		К, О, С, Г		
					Вход на территорию		К, О, С, Г		
					декоративное ограждение,	Нет	С	оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями	Ремонт капитальный
					места отдыха: через 200 м	Нет	О	оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м.	Ремонт капитальный
					Открытая лестница		О, С		
					Открытая лестница		О, С		
					Открытая лестница				
					Контрастная окраска ступеней				
					первая ступень	Нет	С	сделать контрастную окраску первой ступени	Ремонт текущий
					последняя ступень	Нет	С	сделать контрастную окраску последней ступени	Ремонт текущий
					Нескользящее покрытие	Нет	О, С	установить нескользящее покрытие	Ремонт капитальный
					поручни на высоте	0	С	изменить высоту поручней до 85-95 см.	Ремонт капитальный
					Рельефная (тактильная)	Нет	С	предусмотреть установку рельефной полосы перед маршем открытой лестницы	Ремонт текущий
					указатели направления	Нет	К, О, Г	установить указатели направления движения	Ремонт капитальный

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(С)		IMG_20170329_134140.jpg, IMG_20170329_134147.jpg	Вход на территорию объекта и путь следования по территории объекта необходимо обозначить визуальными знаками

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

2 Вход в здание

МБОУ СШ №8 г. Липецка  
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Елецкая, д. 63

(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1	Вход в здание (крыльцо до 80 см,	есть		IMG_20170329_13	Крыльцо (входная)				
					Несколькокое покрытие	Нет	К, О, С	установить несколькокое покрытие	Ремонт текущий

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И(К, С), ДУ-И(О, Г, У)		IMG_20170329_134057.jpg	Акта обследования ОСИ На внешней лестнице при входе на объект предусмотреть установку несколькокого покрытия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ Ш-8\_11.06.2020

от « 12 » 06 2020.

## I Результаты обследования:

3 Пути движения внутри здания

МБОУ СШ №8 г. Липецка  
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Елецкая, д. 63

(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1	Пути движения (коридор/холл,	есть	01.02.2020	IMG844_2.JPG,	Коридор/холл	К, О, С			
					Коридор/холл	К, О, С			
					Тактильная полоса	Нет	С	предусмотреть наличие тактильных направляющих	Ремонт текущий
					Лестница в зоне оказания услуги		К, О, С		
					Лестница		К, О, С		
					Контрастная окраска крайних	Нет	С	сделать контрастную окраску крайних ступеней	Ремонт текущий
					Наличие внутренних пандусов	Нет	К, О, С	предусмотреть установку внутренних пандусов	Ремонт капитальный
					Подъемник для инвалидов	Нет	К, О	предусмотреть установку подъемника для инвалидов	Ремонт капитальный
					Поручни с двух сторон	Нет	О, С	установить поручни на лестнице с двух сторон	Ремонт капитальный
					Рельефная (тактильная)	Нет	С	установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей	Ремонт текущий
2	Пути движения (коридор/холл,	есть	01.02.2020	IMG844_2.JPG,	Коридор/холл	К, О, С			
					Коридор/холл	К, О, С			
					для лиц с нарушениями	0	К, О, С	предусмотреть места отдыха для лиц с нарушением ОДА(О)	Ремонт текущий
					Тактильная полоса	Нет	С	предусмотреть наличие тактильных направляющих	Ремонт текущий
					Лестница в зоне оказания услуги		К, О, С		
					Лестница		К, О, С		
					Контрастная окраска крайних	Нет	С	сделать контрастную окраску крайних ступеней	Ремонт текущий
					Наличие внутренних пандусов	Нет	К, О, С	предусмотреть установку внутренних пандусов	Ремонт капитальный
					Подъемник для инвалидов	Нет	К, О	предусмотреть установку подъемника для инвалидов	Ремонт капитальный
					Поручни с двух сторон	Нет	О, С	установить поручни на лестнице с двух сторон	Ремонт капитальный
					Рельефная (тактильная)	Нет	С	установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей	Ремонт текущий
3	Пути движения (коридор/холл,	есть	1, 26, 40, 31, 14, 11,	IMG844_2.JPG,	Коридор/холл	К, О, С			

					Коридор/холл		К, О, С		
					Тактильная полоса	Нет	С	предусмотреть наличие тактильных направляющих	Ремонт текущий
					Лестница в зоне оказания услуги		К, О, С		
					Лестница		К, О, С		
					Контрастная окраска краевых	Нет	С	сделать контрастную окраску краевых ступеней	Ремонт текущий
					Наличие внутренних	Нет	К, О, С	предусмотреть установку внутренних пандусов	Ремонт капитальный
					Подъемник для инвалидов	Нет	К, О	предусмотреть установку подъемника для инвалидов	Ремонт капитальный
					Поручни с двух сторон	Нет	О, С	установить поручни на лестнице с двух сторон	Ремонт капитальный
					Рельефная (тактильная)	Нет	С	установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей	Ремонт текущий
4	Пути движения (коридор/холл,	есть	4, 54, 35	IMG8442.JPG,	Коридор/холл		К, О, С		
					Лестница в зоне оказания услуги		К, О, С		
					Лестница		К, О, С		
					Контрастная окраска краевых	Нет	С	сделать контрастную окраску краевых ступеней	Ремонт текущий
					Поручни с двух сторон	Нет	О, С	установить поручни на лестнице с двух сторон	Ремонт капитальный
					Рельефная (тактильная)	Нет	С	установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей	Ремонт текущий

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И(К, С), ДУ-И(О, Г, У)	2, 1, 1, 26, 40, 31, 14, 11, 43, 4, 54, 35,	IMG8442.JPG, IMG8457.JPG	Для перемещения по объекту необходимо предусмотреть тактильно-визуальное обозначение

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ Ш-8\_11.06.2020  
от «12» 06 2020.

## I Результаты обследования:

4 Зона целевого назначения

МБОУ СШ №8 г. Липецка  
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Елецкая, д. 63  
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1	Зона обслуживания (обслуживание в	есть		IMG8467.JPG,	Обслуживание в кабинете	К, О			
2	Зона обслуживания (обслуживание в	есть		IMG8467.JPG,	Обслуживание в кабинете	К, О			
3	Зона обслуживания (обслуживание в	есть	27, 29, 3, 6	IMG8467.JPG,	Обслуживание в кабинете	К, О			
					Кабинет психолога	К, О			
					высота внутреннего	5	К	снизить высоту порога до 1,4 см	Ремонт капитальный
					Библиотека		К, О		
					высота внутреннего	6	К	снизить высоту порога до 1,4 см	Ремонт капитальный
					Спортивные раздевалки		К, О		
					высота наружного порога	4	К	снизить высоту порога до 1,4 см	Ремонт капитальный
					Ширина проема двери в свету	75	К, О	увеличить дверной проем до 90 см	Ремонт капитальный
4	Зона обслуживания (обслуживание в	есть	15, 49	IMG8467.JPG,	Обслуживание в кабинете	К, О			
					Кабинет технологии	К, О			

					высота внутреннего	10	К	снизить высоту порога до 1,4 см.	Ремонт капитальный
					высота наружного порога	5	К	снизить высоту порога до 1,4 см.	Ремонт капитальный
					Медицинский кабинет		К, О		
					высота наружного порога	5	К	снизить высоту порога до 1,4 см.	Ремонт капитальный
					Ширина проема двери в свету	77	К, О	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный
5	Зона обслуживания (обслуживание через	есть	55, 3, 16	IMG8456.JPG	Обслуживание через		К, О		
					Помещения раздалок		К, О		
					ширина	70	К	расширить зону обслуживания до 90 см.	Ремонт капитальный

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1  Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)	27, 29, 3, 6, 15, 49, 55, 3, 16,	IMG8467.JPG, IMG8468.JPG,	В зонах целевого назначения обеспечить беспрепятственный доступ в зоны

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ Ш-8\_11.06.2020  
от «12» 06 2020.

### I Результаты обследования:

5 Санитарно-гигиенические помещения  
МБОУ СПШ №8 г. Липецка  
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Елецкая, д. 63  
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1	Санузлы (кабины открытые, раковина)	есть	11, 12, 10, 8	IMG85267.JPG,	Санузел отдельный	К, О, С			
					Санузел отдельный	К, О, С			
					Ширина проема двери в свету	70	К	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный
					Количество кабин.	0	К, О	оборудовать кабину для инвалидов	Реконструкция
					Раковина				
				опорный поручень	Нет	К	установить опорные поручни	Ремонт капитальный	
2	Санузлы (кабины открытые, раковина)	есть	11, 10, 9, 8	IMG85267.JPG,	Санузел отдельный	К, О, С			
					Санузел отдельный	К, О, С			
					высота наружного порога	3	К	снизить высоту порога до 1,4 см.	Ремонт капитальный
					Ширина проема двери в свету	65	К	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный
					Количество кабин.	0	К, О	оборудовать кабину для инвалидов	Реконструкция
				Раковина					
				опорный поручень	Нет	К	установить опорные поручни	Ремонт капитальный	
3	Санузлы (кабины открытые, раковина)	есть	36, 35, 34, 33	IMG85267.JPG,	Санузел отдельный	К, О, С			
					Санузел отдельный	К, О, С			
					Ширина проема двери в свету	66	К	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный
					Количество кабин.	0	К, О	оборудовать кабину для инвалидов	Реконструкция
					Раковина				
				опорный поручень	Нет	К	установить опорные поручни	Ремонт капитальный	

4	Санузлы (кабины открытые, раковина)	есть		IMGP5267.JPG	Санузел отдельный		К, О, С	
---	-------------------------------------	------	--	--------------	-------------------	--	---------	--

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1  Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(О), ДЧ-И(С), ДУ-И(К, Г, У)	11, 12, 10, 8, 11, 10, 9, 8, 36, 35, 34, 33,	IMGP5267.JPG, IMGP8460.JPG.	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ Ш-8\_11.06.2020  
от « 12 » 06 20 20

**I Результаты обследования:**

6 Помещения для питания

МБОУ СШ №8 г. Липецк  
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Елецкая, д. 63  
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Помещение для питания	есть		IMGP8450.JPG	Помещение для питания	К, О		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1  Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Помещения для питания	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(Г, У)ВИД-ИС(С)		IMGP8450.JPG, IMGP8451.JPG.	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 7  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ Ш-8\_11.06.2020  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**I Результаты обследования:**

7 Помещения культурно-массового обслуживания

МБОУ СШ №8 г. Липецк  
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Елецкая, д. 63  
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1	Помещения культурно-массового	есть	24	IMG_20170329_13	Зал (зрительный, читальный), Актовый зал	К, О, Г			
					Доля мест для лиц с	0	Г	предусматривать не менее 5% кресел с смонтированными системами индиви-	Ремонт капитальный

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1  Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Помещения культурно-массового обслуживания	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(У)ВНД-И(С, Г)	24	IMG_20170329_133412.jpg, IMG_20170329_133436.jpg	В актовом зале предусмотреть систему индивидуального прослушивания для категории лиц
--	--------------------------------	----	---	--

\* указывается ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 8  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ Ш-8\_11.06.2020  
от «12» 06 2020

### I Результаты обследования:

8 Прочие помещения

МБОУ СШ №8 г. Липецка  
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Елецкая, д. 63  
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Прочие помещения	есть	4	IMG8524.JPG, IMG8525.JPG	Прочие помещения		К, О		
					Спортивный зал		К, О		
					высота наружного порога	5	К	снизить высоту порога до 1,4 см	Ремонт капитальный

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	
Прочие помещения	ДЧ-И(К, О, С, Г, У)ВНД-И(С)	4	IMG8524.JPG, IMG8525.JPG	Акта обследования ОСИ

\* указывается ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 9  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ Ш-8\_11.06.2020  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### I Результаты обследования:

9 Средства информации и телекоммуникации

МБОУ СШ №8 г. Липецка  
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Елецкая, д. 63  
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Средства информации и	есть		IMG_20200610_11	Малогабаритные аудиовизуальные	Нет	К, О, С, Г	оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами	Ремонт капитальный
					Речевые информаторы и	Нет	С	установить речевые информаторы	Ремонт капитальный
					Световые текстовые табло	Нет	С, Г	оборудовать помещение световыми текстовыми табло	Ремонт капитальный
					Тактильные средства	Нет	С	установить тактильные средства информации об услугах	Ремонт текущий

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	
Средства информации и телекоммуникации	ДЧ-И(К, С), ДУ-И(О, Г, У)		IMG_20200610_112526.jpg, IMG_20200610_112511.jpg	Адаптации не требуется

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: